

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | LOCAUX ADRAF IMMEUBLE LE FERRY

ADRAF BUREAUX

Installations Basse et Très Basse Tension

Hall + Circulations

↳ Zone TGBT

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT

Coffrets et armoires électriques	1	Remédier aux échauffements sur les contacteurs clim, resserrer les connexions.
----------------------------------	---	--

Code Obs. :

GK/080721/081430/0

Date de 1^{er} signalement :

08/07/2021

NOUVEAU

Art. Réf. :

41.4



Hall + Circulations

↳ Bureau 8

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs électriques	2	Reposer le couvercle de la goulotte.
----------------------------------	---	--------------------------------------

Code Obs. :

GK/080721/084118/0


Date de 1^{er} signalement :

08/07/2021

NOUVEAU

Art. Réf. :

41.7



Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.